




DR90/DR120

TROUBLESHOOTING FLOW CHARTS
GRAPHIQUES DE DÉPANNAGE
TABLAS DE FLUJO PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



CAUTION: Servicing the DR90/DR120 with its high pressure refrigerant system and high voltage circuitry presents a health hazard which could result in death, serious bodily injury, and/or property damage. Service should only be performed by a qualified service technician.


DR90/DR120 User Function Test



M33755




DR90/DR120 Technician Function Test



M33756

Service Diagnostic Tree


Running all the time, no water



M33757


DR90/DR120 Service Diagnostic Tree

Running all the time, does make water



DR90/DR120 Service Diagnostic Tree


Too noisy or vibrates too much



M33759

DR90/DR120 Service Diagnostic Tree


Dehumidifier not running



M33760

DR90/DR120 Service Diagnostic Tree

Short Cycles (every couple of minutes)



M33761



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
<https://customer.resideo.com>
33-00134EFS-02 M.S. Rev. 07-21 | Printed in United States

© 2021 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.


Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Dépannage




MISE EN GARDE : L'entretien du DR90/DR120 avec son système frigorigène haute pression et son circuit haute tension présente des dangers pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels. L'entretien de doit être effectué que par un technicien d'entretien qualifié.

Test de fonctionnement du DR90/DR120 pour l'utilisateur




MF33755

Test de fonctionnement du DR90/DR120 pour le technicien



MF33756


Graphique d'acheminement de diagnostic d'entretien En marche continue, pas d'eau



MF33757

Graphique d'acheminement de diagnostic d'entretien du DR90/DR120


En marche continue, produit de l'eau



MF33758

Graphique d'acheminement de diagnostic d'entretien du DR90/DR120


Trop bruyant ou vibre trop



MF33759


Graphique d'acheminement de diagnostic d'entretien du DR90/DR120

Le déshumidificateur ne fonctionne pas



MF33760

Graphique d'acheminement de diagnostic d'entretien du DR90/DR120 Cycles courts (toutes les deux minutes)



MF33761



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
<https://customer.resideo.com>
33-00134EFS-02 M.S. Rev. 07-21 | Printed in United States

© 2021 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.


Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Localización y solución de problemas




PRECAUCIÓN: La realización de la reparación del DR90/DR120 con el sistema refrigerante de alta presión y el circuito de alto voltaje significa un riesgo para la salud y puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y/o daños a la propiedad. La reparación la debe realizar únicamente un técnico de reparación calificado.

Prueba del usuario sobre el funcionamiento del DR90/DR120




Prueba del técnico sobre el funcionamiento del DR90/DR120




MS33756

Diagrama de diagnóstico de servicio Funcionamiento ininterrumpido, sin agua




MS33757

Diagrama de diagnóstico de servicio del DR90/DR120 Funcionamiento ininterrumpido, produce agua



MS33758


Diagrama de diagnóstico de servicio del DR90/DR120 Muy ruidoso o vibra mucho



MS33759


Diagrama de diagnóstico de servicio del DR90/DR120

El deshumidificador no funciona



MS33760

Diagrama de diagnóstico de servicio del DR90/DR120 Ciclos cortos (cada algunos minutos)



MS33761



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
<https://customer.resideo.com>
33-00134EFS-02 M.S. Rev. 07-21 | Printed in United States

© 2021 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.